









**Legende**

-  Leerstand
-  starke Gebäudeschäden
-  optische Mängel
-  besonders mangelhafter Straßenzustand
-  Defizitraum
-  Grünflächen
-  Siedlungsbereich
-  Gewässer

**ISEK**  
**Stadt Aschersleben**  
Anhang 10  
Analysekarten Ortschaften  
bauliche Defizite - Nutzungsdefizite  
**Ortsteil Schackstedt**  
ohne Maßstab

WENZEL & DREHMANN  
Architekten und Ingenieure

P\_E\_M GmbH  
Planungs-  
Entwicklungs-  
Management GmbH