



Legende

-  Leerstand
-  starke Gebäudeschäden
-  optische Mängel
-  besonders mangelhafter Straßenzustand
-  potenzieller Wohnstandort
-  Defizitraum
-  Grünflächen
-  Siedlungsbereich
-  Gewässer

ISEK
Stadt Aschersleben

Anhang 8
Analysekarten Ortschaften
bauliche Defizite - Nutzungsdefizite
Ortsteil Neu Königsau
ohne Maßstab

WENZEL & DREHMANN
Architekten und Ingenieure

P. E. M. GmbH
Planungs-
Entwicklungs-
Management GmbH