



Legende

- Leerstand
- starke Gebäudeschäden
- optische Mängel
- besonders mangelhafter Straßenzustand
- Defizitraum
- Grünflächen
- Siedlungsbereich
- Gewässer

ISEK
Stadt Aschersleben
Anhang 3
Analysekarten Ortschaften
bauliche Defizite - Nutzungsdefizite
Ortsteil Drohndorf
ohne Maßstab

WENZEL & DREHMANN
Architekten und Ingenieure

P_E_M GmbH
Planungs-
Entwicklungs-
Management GmbH